

## 修订记录

Date	Version	Revision
2018/02/27	6.1.20R1	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 解决 6.1.20 版本自校正的一个 bug ,可能导致某些机器通道波形偏移出屏幕。</li><li>2. 波特图支持鼎阳公司全系列的信号源产品。</li></ol>
2018/02/01	6.1.20	<ol style="list-style-type: none"><li>3. 增加了对 SLA1016 的支持, 支持 MSO 特性</li><li>4. 波特图功能, 通道档位可以根据 DUT 的输出自动调整</li><li>5. 支持最新的 TL_WN705N USB WiFi 模块</li><li>6. 优化了 WiFi 模块的用户交互体验</li><li>7. 用户按键退出 Roll 模式后, 不再自动进入 Roll</li><li>8. 修改德语 runt 触发翻译为 Runt-Trigger</li><li>9. 解决问题: 大时基下, sequence 打开, 波形不刷新</li><li>10. 解决问题: IIC 触发在 Addr&amp;Data 八位数据下不触发</li><li>11. 解决问题: Auto Setup 示波器自带的 1K 信号大概率失败</li><li>12. 优化了通道自校正</li></ol>
2017/12/18	6.1.12R1	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 修改 Pass/Fail 输出脉宽为 5us</li></ol>
2017/11/16	6.1.12	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 解决内测和海外 Bata Tester 的一些问题, 对外海发布第一个正式版本。国内同步发布此版本。</li></ol>
2017/9/6	6.1.9.R1	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 4 通道机型的国内第一个正式版本</li></ol>

## 版本兼容性

Source Version	Object Version	Compatibility
6.1.20	6.1.20R1	Yes
6.1.12R1	6.1.20	Yes
6.1.12	6.1.20	Yes

## 升级指导

### ◆ 非常重要

6.1.20R1 版本解决了通道自校正的一个 bug，因此从低版本升级到 6.1.20R1（或大于），升级完成后，重启机器，要执行一次自校正。

### ◆ 非常重要

因为 6.1.20 版本优化了通道的自校正，因此从低版本升级到 6.1.20（或大于），升级完成后，重启机器，要执行一次自校正。