

修订记录

Date	Version	Revision
2021/7/6	2.01.01.12	<ol style="list-style-type: none">1. 增加扫描卡配置的存储调用功能2. 增加扫描卡通道切换时间间隔，避免共通故障。3. 加载不同机型文件时死机，安全擦除后文件路径异常4. 一些 UI（快速模式下刷新慢，位数不够，显示不全等） 和 SCPI 命令相关缺陷修正问题
2021/2/5	2.01.01.10R1	<ol style="list-style-type: none">1. 修改 U 盘存储的个别死机问题2. 修改采集功能的一些缺陷3. 改善趋势图显示功能4. 修改与 EasyDMM 通信的一些缺陷